

Původ vozidla: bývalý předváděcí vůz

Servisní historie:

Faktura ▼

Termín přijetí:
2019-04-16

Stav km:
5

Č. zakázky:
338749

Č. faktury.:
IN20126

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98001000	Polepy	-	0000		0
2	01010000	Prohlídka předprodejní .	-	0000		0
3	98001000	Montáž gum. kobereců	-	0000		0
4	98001000	Odstranění vadných a nalepení nových	-	0000		0
5	44052004	Kolo kompletní d+n	-	0000		0
6	44052004	Kolo kompletní d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	000-RE1	REZIJNI MATERIAL	150.00	F	6	21	0	0
2	000-0123	SMES OSTRIKOVACU	2.00	F	6	01	0	0

Faktura ▼

Termín přijetí:
2019-10-18

Stav km:
3006

Č. zakázky:
343544

Č. faktury.:
11393647

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98000005	Práce TŘ. 1+2 dle audatex	-	0000		0
2	98000005	Práce TŘ. 3 dle audatex	-	0000		0
3		Lakování dle audatex	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	HHA381002	prostředek konzervace dutin	1.00	U	OWN	01	0	0
2	000-RE1	REZIJNI MATERIAL	332.30	F	6	21	0	0
3	N 90765701	Nýt s trne	4.00	B	OWN	01	0	0
4	5J7837735	pasek krycí	3.00	O	OWN	04	0	0
5	657831052	dvere	1.00	E	OWN	07	0	0
6	N 90263103	Matice	2.00	B	OWN	01	0	0
7	D 437540A1	Paska lepi	1.00	V	OWN	02	0	0
8	5JA947419A	odrazka (samolepicí)	1.00	F	OWN	06	0	0
9	510868246	prichytka-spodni cast	2.00	O	OWN	03	0	0
10	8K0837199	prichytka	3.00	F	OWN	03	0	0
11	657821106	blatnik	1.00	E	OWN	03	0	0

Faktura ▼	Termín přijetí: 2020-01-10	Stav km: 3467	Č. zakázky: 345545	Č. faktury.: GD208	Pozn. Záruka/kulance			
Pracovní pozice								
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
1	70921902	Vypln víka zavazadlového prostoru d	-	0000		0		
Položka dílů								
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	657867605C 9B9	vypln zadního víka saténové černá	1.00	F	OWN	08	0	0

Faktura ▼	Termín přijetí: 2019-12-17	Stav km: 3162	Č. zakázky: 345140	Č. faktury.: GD19193	Pozn. Záruka/kulance			
Pracovní pozice								
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
1	91962599	KR03-AKTUALIZACE SOFTWARU ŘJ MIB	-	0000		0		
2	91302599	KR01-AKTUAL.SOFT.ŘJ MIB3 EI(SW 442)	-	0000		0		
Položka dílů								
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	000010006	stítek s upozorněním 'objednací jednotka 100'	1.00	D	OWN	08	0	0
Reklama ▼	Termín přijetí: 2020-01-10	Stav km: 3467	Č. zakázky: 345545	ID reklama: 119229735				

Reklama zákazníka	odlupující se krycí lak na panelu víka kufru
Kódování zákazníka	Karoserie nástavby a vestavby > Obložení, víka, kryt podlahy > Obložení víka zavazadlového prostoru > Optika, povrch > Odchylna barevného odstínu
Zjištění servisní dílny	
Kódování dílny	Karoserie nástavby a vestavby > Obložení, víka, kryt podlahy > Obložení víka zavazadlového prostoru > Optika, povrch > Zvlnění
Náhradní díl použitý k odstranění závady	657-867-605-c9-b9

Foto před opravou:





PU: 7000251279 RZ: 4sl1861
18.10.2019 14:04:41_samsung herolte_eFOTO v1.10:370.pnlat