

Servisní historie:

Digitální servisní plán ▼

Termín přijetí:
2018-01-17

Stav km:
0

Č. zakázky:
326296

Potvrzení servisních úkonů:
Prohlídka předprodejní

#

1 Popis Prohlídka předprodejní

Digitální servisní plán	Termín přijetí: 2018-11-26	Stav km: 28078	Č. zakázky: 335175	Potvrzení servisních úkonů: Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)
-------------------------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	---

Faktura ▼	Termín přijetí: 2018-11-26	Stav km: 28078	Č. zakázky: 335175	Č. faktury: IN18393	Pozn. Údržba
------------------------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	-----------------

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090000	Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)	X	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G 052910A4	Urea	1.00	V	OWN	06	0	0
2	G 052195M6	Olej motor	0.08	V	OWN	04	0	0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	H	OWN	01	0	0
4	000-0123	SMES OSTRIKOVACU	1.00	F	6	01	0	0
5	000-0123	SMES OSTRIKOVACU	1.00	F	6	01	0	0

Reklamační ▼	Termín přijetí: 2019-02-11	Stav km: 35086	Č. zakázky: 337064	ID reklamační: 107696482
---------------------------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------------

Reklamační zákazník za jízdy zhasl panel přístrojů a světlá

Kódování zákazník Informace, navigace, komunikace, zábava > Přístrojové ukazatele > Zobrazení sdružených přístrojů > Funkčnost > Částečně bez funkce

Zjištění servisní dílny

Kódování dílny Informace, navigace, komunikace, zábava > Sdružené přístroje, indikátory, obrazovky > Sdružené přístroje > Indikátor sdružených přístrojů > Funkčnost > Reaguje neoprávněně

Náhradní díl použitý k odstranění závady

Faktura ▼	Termín přijetí: 2019-02-11	Stav km: 35086	Č. zakázky: 337064	Č. faktury: GD1945	Pozn. Záruka/kulance
------------------------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
2	90251900	Panel přístrojů d+n	-	0000		0
3	70571901	Panel sloupku A d+n	-	0000		0
4	97101950	Jednotka řídicí centrální d+n	-	0000		0
5	97094170	Elektroinstalace centrální opravit	-	0000		0
6	97940900	Blok pojistkový uvolnit a připevnit	-	0000		0

Faktura

Termín přijetí:
2019-02-20Stav km:
35373Č. zakázky:
337289Č. faktury.:
11391034

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98000005	Práce TŘ. 1+2 dle audatex	-	0000		0
2	98000005	Geometrie dle audatex	-	0000		0
3		Lakování dle audatex	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	6U0601361	VENTILEK PRYZOVY	1.00	H	OWN	03	0	0
2	115990050	ZAVAZI	2.00	G	OWN	03	0	0
3	3V08072188	TRIM	1.00	B	OWN	04	0	0
4	3V0919485A	Bracket	2.00	B	OWN	06	0	0
5	3V0919485	Bracket	1.00	B	OWN	06	0	0
6	3V0919486	Bracket	1.00	B	OWN	06	0	0
7	3V0919487	Bracket	1.00	B	OWN	06	0	0
8	3V0919488	Bracket	1.00	B	OWN	06	0	0
9	3V0601025L HA7	ALLOY RIM	1.00	B	OWN	05	0	0

Faktura

Termín přijetí:
2019-10-24Stav km:
57346Č. zakázky:
343688Č. faktury.:
IN19345Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090000	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlí)	X	0000		0
2	85185550	Filtr prachový a pylový vyměnit	-	0000		0
3	01390050	Rozšíření rozsah prohlídky .	X	0000		0
4	23245550	Vložka filtru vzduchu vyměnit	-	0000		0
5	44052004	Kolo kompletní d+n	-	0000		0
6	44405654	Pneu vyměnit	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G 052195M9	ENGINE OIL	0.03	V	OWN	04	0	0
2	03N115562B	FILTERELEM	1.00	H	OWN	01	0	0
3	5Q0819653	Dust filt.	1.00	9	OWN	01	0	0
4	5Q0129620B	Luftfilter	1.00	9	OWN	01	0	0
5	000-0123	SMES OSTRIKOVACU	2.00	F	6	01	0	0
6	115990050	ZAVAZI	4.00	G	OWN	03	0	0

Digitální servisní plán

Termín přijetí:
2019-10-24Stav km:
57346Č. zakázky:
343688Potvrzení servisních úkonů:
Prohlídka s výměnou oleje
(proměnlíva)

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	85185550	Filtr prachový a pylový
2	23245550	Vložka filtru vzduchu
3	01390050	Rozšíření rozsah prohlídky

Reklamační

Termín přijetí:
2020-01-30Stav km:
65397Č. zakázky:
346074ID reklamační:
120008223

Reklamační zákazníka	vrzání od př. osy
Kódování zákazníka	Celkové vozidlo > Oblasti vozidla > Přední část vozu > Hluk, vibrace > Vrže / skřípe / šustí / praská
Zjištění servisní dílny	Promazání uložení ramen G052150A2 [2043429/2 Servisní informace: Diagnostika hluků podvozkových skupin]
Kódování dílny	Oprava podle TPI
Náhradní díl použitý k odstranění závady	

Faktura

Termín přijetí:
2020-01-30Stav km:
65397Č. zakázky:
346074Č. faktury.:
GD2041Pozn.
Záruka/kulance

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	40203099	Pouzdro ramena pružné mazat	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G 052150A2	Tuk	0,20	V	OWN	06	0	0

Faktura

Termín přijetí:
2020-07-08Stav km:
79243Č. zakázky:
349481Č. faktury.:
IN20166

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
2	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		0
3	46382050	Segmenty třecí zadní d+n	-	0000		0
4	46532050	Kotouče brzd zadní d+n	-	0000		0
5	92272000	Listy stírací demontovány a namonto	-	0000		0
6	98001000	kontrola a doplnění prov. kapalín	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	3Q0698451C	BR. LINING	1,00	B	OWN	02	0	0
2	3Q0615601A	BRAKEDISC	2,00	B	OWN	02	0	0
3	3V1998001	WIP. BLADE	1,00	B	OWN	03	0	0
4	000-0123	SMES OSTRIKOVACU	3,00	F	6	01	0	0

Faktura

Termín přijetí:
2020-08-18Stav km:
82222Č. zakázky:
350450Č. faktury.:
IN20211

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G S55545M2	ENGINE OIL	1,00	V	OWN	01	0	0
2	G 052910A4	Urea	1,00	V	OWN	06	0	0

Faktura ▼

Termín přijetí:
2020-10-05Stav km:
87156Č. zakázky:
351525Č. faktury.:
IN20273Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090000	Prohlídka s výměnou oleje (promění)	X	0000		0
2	85185550	Filtr prachový a pylový vyměnit	-	0000		0
3	23245550	Vložka filtru vzduchu vyměnit	-	0000		0
4	20345550	Čisticí paliva vznětového motoru vym	-	0000		0
5	26883550	Prostředek redukční prověřit a dopl	-	0000		0
6	01390050	Rozšířený rozsah prohlídky .	X	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G 555545M9	ENGINE OIL	0.03	V	OWN	01	0	0
2	03N115562B	nastavec filtru s tesněním	1.00	H	OWN	01	0	0
3	5Q0127177D	nastavec filtru s tesněním	1.00	B	OWN	01	0	0
4	5Q0819669	Pachový a protialergen.filtr	1.00	B	OWN	01	0	0
5	5Q0129620B	vložka vzduchového filtru	1.00	9	OWN	01	0	0
6	G 052910A4	Roztok mocoviny-AdBlue	1.00	V	OWN	06	0	0
7	000-0123	SMES OSTRIKOVACU	1.00	F	6	01	0	0
8	935-190102	DESTILOVANÁ VODA	1.00	F	6	01	0	0

Digitální servisní plán ▼

Termín přijetí:
2020-10-05Stav km:
87156Č. zakázky.:
351525Potvrzení servisních úkonů:
Prohlídka s výměnou oleje
(proměnlivá)

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	85185550	Filtr prachový a pylový
2	20345550	Čisticí paliva vznětového motoru
3	23245550	Vložka filtru vzduchu
4	26883550	Prostředek redukční

Faktura ▼

Termín přijetí:
2020-10-05Stav km:
87156Č. zakázky:
351527Č. faktury.:
GD20234Pozn.
Záruka/kulance

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	48692599	PŘEPROGRAMOVÁNÍ ŘJ POSILOVAČE ŘÍZEN	-	0000		0

Reklamace ▾

Termín přijetí:
2020-10-13Stav km:
87939Č. zakázky:
351716ID reklamače:
128083752

Reklamače zákazníka

Vozidlo se přehřívá

Kódování zákazníka

Motor > Chlazení, mazání > Regulace teploty chladicí kapaliny motoru > Funkčnost > Nerovnoměrný

Zjištění servisní dílny

[2039483/14 Motor se sporadicky přehřívá]

Kódování dílny

Oprava podle TPI

Náhradní díl použitý k odstranění závady

04I-121-011-n-

Faktura ▾

Termín přijetí:
2020-10-13Stav km:
87939Č. zakázky:
351716Č. faktury.:
GD20235Pozn.
Záruka/kulance

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
2	19501933	Cerpadlo chladicí kapaliny d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	04L121011N	PUMP	1.00	B	OWN	03	0	0
2	G 12E050A2	Chladicí kapalina-hotova smes nemrzoucí smes do -35°C	4.00	V	OWN	02	0	0
3	N 91048804	sroub s cockovitou hlavou s vnitřním tisícíhranem	3.00	B	OWN	01	0	0
4	038109454A	matice sestíhr. s nakružkem	1.00	B	OWN	01	0	0
5	N 91048804	sroub s cockovitou hlavou s vnitřním tisícíhranem	4.00	B	OWN	01	0	0