


**Případné poškození je vyfoceno v detailu s pravítkem nebo ukazovátkem**






# Levé zadní dveře - oděrek






## Hrana od zavazadlového prostoru - oděrky






**Promáčklinka nad pravým zadním kolem**





**Pravá zadní klika - oděrky**










Foto před opravou,oděrek opraven - oděrek na předním nárazníku na pravo



