



Případné poškození je vyfoceno v detailu s pravítkem nebo ukazovátkem





Levé přední dveře - oděrek











Pravý zadní blatník - oděrek



