

Původ vozidla: služební vozidlo firmy Verold Benešov s.r.o.

Servisní historie:

Faktura ▼	Termín přijetí: 2017-04-11	Stav km: 0	Č. zakázky: 318532	Č. faktury.: IN17186
-----------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-------------------------

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01010000	Prohlídka předprodejní.	-	0000		0

Faktura ▼	Termín přijetí: 2017-10-31	Stav km: 13687	Č. zakázky: 324286	Č. faktury.: GD17499	Pozn. Záruka/kulance
-----------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	20381199	ÚPRAVA PŘÍVODNÍHO PALIV.VEDENÍ	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	000010006	Upoz.stíte	1.00	D	OWN	08	0	0

Digitální servisní plán	Termín přijetí: 2018-06-08	Stav km: 28428	Č. zakázky: 330438	Potvrzení servisních úkonů: Prohlídka s výmenou oleje (promenlivá)
-------------------------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	--

Faktura ▼	Termín přijetí: 2018-06-08	Stav km: 28428	Č. zakázky: 330438	Č. faktury.: IN18189	Pozn. Údržba
-----------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090000	Prohlídka s výmenou oleje (promenlivá)	X	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G 052195M9	ENGINE OIL	0.03	V	OWN	04	0	0
2	03N115562	Filterelem	1.00	9	OWN	01	0	0
3	000-0123	SMES OSTRIKOVACU	1.00	F	6	01	0	0

Faktura ▼	Termín přijetí: 2018-12-04	Stav km: 39475	Č. zakázky: 335392	Č. faktury: 1138183959				
Pracovní pozice								
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
1	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0		
2	26721930	Snímac teploty vyfukových plynu d+n	-	0000		0		
Položka dílů								
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	04L906088BD	Sensor	1.00	9	OWN	03	0	0

Faktura ▼	Termín přijetí: 2019-03-19	Stav km: 44870	Č. zakázky: 337963	Č. faktury: IN1957		
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98000001	Kontrola construct	-	0000		0

Faktura ▼	Termín přijetí: 2019-03-20	Stav km: 45313	Č. zakázky: 338020	Č. faktury: 11391232				
Pracovní pozice								
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
1	98000005	Práce TŘ. 1+2 dle audatex	-	0000		0		
2	98000005	Práce TŘ. 3 dle audatex	-	0000		0		
3		Lakování dle audatex	-	0000		0		
Položka dílů								
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	430-830050	CHLADIVO R1234YF	0.50	F	6	01	0	0
2	5E0807217	Verkleid.	1.00	9	OWN	04	0	0
3	3D0260749C	Krouzek te	1.00	B	OWN	03	0	0
4	4D0260749B	seal ring	1.00	9	OWN	01	0	0
5	5E0807248	Daempfer	1.00	9	OWN	08	0	0
6	5E0853761 2ZZ	LEISTE	1.00	9	OWN	04	0	0
7	5E1941017	Frontlicht	1.00	9	OWN	04	0	0
8	5Q0816411BH	CONDENSER	1.00	B	OWN	02	0	0
9	701010002E	STICKER	1.00	7	OWN	08	0	0
10	4D0971992	teleso ploche zastrcky s pri- davnym zajistenim kontaktu	1.00	B	OWN	08	0	0
11	5E1941018	halogenovy svetlomet	1.00	9	OWN	04	0	0
12	5QF010008A	Stítek 'AC' * chladicí prostredek * objem napline	1.00	B	OWN	08	0	0
13	6Q0951107	drzak	2.00	Y	OWN	08	0	0

Digitální servisní plán	Termín přijetí: 2019-09-02	Stav km: 56703	Č. zakázky: 342073	Potvrzení servisních úkonů: Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)
Dodatečné práce				
#	Číslo	Popis		
1	85185550	Filtr prachovy a pylový		
2	01390050	Rozšířený rozsah prohlídky		

Faktura	Termín přijetí: 2020-03-18	Stav km: 65424	Č. zakázky: 347212	Č. faktury: GD2071	Pozn. Záruka/kulance	
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	23602599	PŘEPROGRAMOVÁNÍ ŘJ MOTORU	-	0000		0
2	01943599	PŘIPOJENÍ NABÍJEČKY	-	0000		0

Faktura	Termín přijetí: 2020-03-18	Stav km: 65424	Č. zakázky: 347211	Č. faktury: IN2097
---------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44059404	Kolo kompletní vyvazit	-	0000		0
2	27068950	Akumulátor nabíjet	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G 555545M9	ENGINE OIL	0.00	V	OWN	01	0	0
2	115990050	ZAVAZI	6.00	G	OWN	03	0	0
3	N 10437301	Baterie	1.00	V	OWN	01	0	0

Faktura	Termín přijetí: 2020-03-19	Stav km: 65424	Č. zakázky: 347229	Č. faktury: 113920849
---------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98000005	Práce dle audatex	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	5E0845011DANVB	WINDSCREEN	1.00	9	OWN	04	0	0
2	777-000003	LEPIDLO SADA	1.00	F	6	01	0	0

Faktura Termín přijetí:
2020-09-03Stav km:
72227Č. zakázky:
350803Č. faktury.:
IN20238Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01340000	Prohlídka .	X	0000		0
2	01400000	Servis výměny brzdové kapaliny .	X	0000		0
3	44052004	Kolo kompletní d+n	-	0000		0
4	46362050	Segmenty třecí přední d+n	-	0000		0
5	46502050	Kotouče brzd přední d+n	-	0000		0
6	46369999	vyčistit př. brzdové těmeny	-	0000		0
7	46791650	Lano rucní brzdy seridit	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	5Q0615301E	kotouč brzdový (vetrany)	2.00	9	OWN	02	0	0
2	5Q0698151C1	sada brzdových destiček se signalizací opotřebení pro kotoučovou brzdu	1.00	9	OWN	02	0	0
3	B 000750M3	Kapalina b	1.00	V	OWN	02	0	0
4	000-0123	SMES OSTRIKOVACU	2.00	F	6	01	0	0
5	5E0863831	tlumení pro viko motoru	1.00	9	OWN	08	0	0