


Případné poškození je vyfoceno v detailu s pravítkem nebo ukazovátkem




Levý přední nárazník -






Levé přední dveře - vrchní vrstva laku odlouplá



Levé přední dveře - oděrky








Zadní nárazník - oděrky





Zadní nárazník - oděrky











Přední kapota – oděrky od kamínek

