

**Původ vozidla: referenské vozidlo výrobce ŠKODA AUTO**

**Servisní historie:**

Digitální servisní plán ▼	Termín přijetí: 2020-04-28	Stav km: 7	Č. zakázky.: 435411	Potvrzení servisních úkonů: Prohlídka predprodejní
---------------------------	-------------------------------	---------------	------------------------	--

#

1 Popis Prohlídka predprodejní

Digitální servisní plán ▼	Termín přijetí: 2021-01-04	Stav km: 12380	Č. zakázky.: 555515	Potvrzení servisních úkonů: Záznam dílny
---------------------------	-------------------------------	-------------------	------------------------	---

#

1 Popis Záznam dílny

2 Pozn. oprava Lz bočnice, Z nárazník.

**Jiná servisní historie ani pojistné události nejsou u vozidla evidovány**