

Původ vozidla: referenské vozidlo výrobce ŠKODA AUTO

Servisní historie:

Digitální servisní plán	Termín přijetí: 2019-09-23	Stav km: 5	Č. zakázky: 424941	Potvrzení servisních úkonů: Prohlídka předprodejni
	#			
	1 Popis	Prohlídka předprodejni		

Faktura	Termín přijetí: 2020-12-14	Stav km: 14744	Č. zakázky: 554838	Č. faktury: 80252746
---------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	64125502	Sklo predni vrstvene vymenit	-	0000		0
2	98001101	odlep a nálep dálniční známky_čelní	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	5E0845011CJNVB	celní sklo (vrstvene izolacni sklo) vyhřívane s pruzorem pro číslo VIN bez predchozí upravy	1.00	9	OWN	04	0	0
2	7N0955609	gelova folie pro cidlo destek (samolepici)	1.00	F	OWN	08	0	0
3	YHC506797	PU FIX PROFESSIONAL 3 -SA	1.00	W	OWN	10	0	0