



OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

vydává Cebia, spol. s r.o., v souladu se "Všeobecnými podmínkami pro používání systému AUTOTRACER"

Celkové hodnocení vozidla: 5 hvězdiček z 5 možných



| | |
|--|-----------------------|
| Číslo OSVĚDČENÍ: | CR-418G-20-0001720 |
| Datum a čas vystavení: | 11. 11. 2020 10:08:55 |
| Údaje o vozidle (zadané objednatelem) | |
| VIN (identifikační číslo vozidla): | TMBJH7NE2K0127846 |
| Tovární značka: | ŠKODA |
| Model vozidla: | OCTAVIA |
| Rok první registrace dle tech. průkazu: | 2019 |
| Stav tachometru: | 28 294 |

Výsledek kontroly vozidla

Kontrola stavu tachometru:



- Kontrola stavu tachometru:**
Vozidlo je hodnoceno podle zjištěných záznamů v systému AUTOTRACER, které:
- pokrývají pouze část jeho historie, ze které nevyplývá podezření na neoprávněné změny tachometru. Pozor: Část historie není ověřena ani hodnocena. Pro vyloučení rizika stočení tachometru vyžadujte ještě např. servisní knihu.
 - pokrývají podstatnou část celé historie a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.
 - pokrývají průběžně celou historii a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.

Ze stáří vozidla (1 rok) a zadaného stavu tachometru (28 294 km) vyplývá průměrný roční počet najetých kilometrů: **28 300 km/rok**

Kontrola odcizení, financování, VIN:



- Kontrola odcizení:**
Vozidlo není evidováno jako odcizené v registru odcizených vozidel Policie ČR.
- Kontrola financování (leasing):**
Vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u leasingových společností z ČR, jejichž seznam je uveden na www.cebia.cz/overeni
- Kontrola VIN:**
VIN odpovídá deklarované značce a modelu vozidla.

Kontrola roku výroby:



- Kontrola roku výroby:**
Rok výroby vozidla dle Cebia je: **2019/02** Původ vozidla: **ČR**

Výše uvedené výsledky kontrol jsou platné k datu vystavení tohoto OSVĚDČENÍ. Hodnocení se vztahuje pouze k identifikačním údajům vozidla poskytnutým objednatelem. OSVĚDČENÍ Cebia REPORT nemůže být zárukou, že samotné vozidlo není předmětem trestního řízení nebo jiného právního nároku třetí osoby v rámci České republiky nebo mimo ni. Cebia REPORT neposkytuje garanci prověření původu vozidla službou PROVİN ani garanci prověření originality identifikačních znaků vozidla službou VİNTEST. Více o těchto službách na www.cebia.cz. Cebia upozorňuje, že veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Cebia, spol. s r.o.
BB Centrum, budova Alpha
Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4
Tel.: 222 207 207
IČ - 18628443, DIČ - CZ18628443

SLUŽBY PRO KOMPLETNÍ PROVĚŘENÍ TOHOTO VOZIDLA

ZJISTĚTE DALŠÍ INFORMACE Z HISTORIE-50% SLEVA

Kontrola stavu tachometru,
servisních záznamů, poškození

www.zkontrolujsiauto.cz/cr/CR-418G-20-0001720/D0F7



PROVĚŘTE SI PŮVOD DOVEZENÉHO VOZU

Kontrola odcizení, registrace
a odhlášení vozidla v zahraničí

www.cebia.cz/PROVIN



DOPORUČUJEME FYZICKOU KONTROLU VOZU

Kontrola originality VIN a štítků

www.cebia.cz/VİNTEST

