

Potvrzení servisních úkon



SEAT S.A.

Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	VSSZZZKJZKR124621
Označení typu	ARONA 1.0 TSISTYLE5d70 DI6M5
Datum prodeje	2019-05-29

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-06-11
Stav km	54883 km
číslo zakázky	10000610140315
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Svíčka zapalovací <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu
Provedeno	A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG Regensburger Str. 18 94036 Passau-Haidenhof N mecko
Autorizovaný servisní partner	Ne

Záznam dílny

Datum	2021-01-11
Stav km	44855 km
Feldaktion 24FP	
Provedeno	S. K. Handels AG Dreiburgenstraße 8 94529 Aicha N mecko
Autorizovaný servisní partner	Ano

Potvrzení servisních úkon



SEAT S.A.

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-05-22
Stav km	30823 km
Íslo zakázky	3000470007
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG Ingolstadt 1 Römerstr. 48 85055 Ingolstadt N mecko
Autorizovaný servisní partner	Ne

Prohlídka předprodejni

Datum	2019-05-13
Stav km	7 km
Íslo zakázky	268914
Provedeno	BLG Kattwykweg 7 21107 Hamburg N mecko
Autorizovaný servisní partner	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)