



OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

vydává Cebia, spol. s r.o., v souladu se "Všeobecnými podmínkami pro používání systému AUTOTRACER"

Celkové hodnocení vozidla: 5 hvězdiček z 5 možných



Číslo OSVĚDČENÍ:	CR-L582-21-0008525
Datum a čas vystavení:	26. 1. 2021 12:19:25
Údaje o vozidle (zadané objednatelem)	
VIN (identifikační číslo vozidla):	TMBAJ7NE6L0071853
Tovární značka:	ŠKODA
Model vozidla:	OCTAVIA
Rok první registrace dle tech. průkazu:	2019
Stav tachometru:	17 227

Výsledek kontroly vozidla

Kontrola stavu tachometru:



- Kontrola stavu tachometru:**
Vozidlo je hodnoceno podle zjištěných záznamů v systému AUTOTRACER, které:
- pokrývají pouze část jeho historie, ze které nevyplývá podezření na neoprávněné změny tachometru. Pozor: Část historie není ověřena ani hodnocena. Pro vyloučení rizika stočení tachometru vyžadujte ještě např. servisní knihu.
 - pokrývají podstatnou část celé historie a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.
 - pokrývají průběžně celou historii a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.

Ze stáří vozidla (2 roky) a zadaného stavu tachometru (17 227 km) vyplývá průměrný roční počet najetých kilometrů: **8 600 km/rok**

Kontrola odcizení, financování, VIN:



- Kontrola odcizení:**
Vozidlo není evidováno jako odcizené v registru odcizených vozidel Policie ČR.
- Kontrola financování (leasing):**
Vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u leasingových společností z ČR, jejichž seznam je uveden na www.cebia.cz/overeni
- Kontrola VIN:**
VIN odpovídá deklarované značce a modelu vozidla.

Kontrola roku výroby:



- Kontrola roku výroby:**
Rok výroby vozidla dle Cebia je: **2019/10** Původ vozidla: **ČR**

Výše uvedené výsledky kontrol jsou platné k datu vystavení tohoto OSVĚDČENÍ. Hodnocení se vztahuje pouze k identifikačním údajům vozidla poskytnutým objednatelem. OSVĚDČENÍ Cebia REPORT nemůže být zárukou, že samotné vozidlo není předmětem trestního řízení nebo jiného právního nároku třetí osoby v rámci České republiky nebo mimo ni. Cebia REPORT neposkytuje garanci prověření původu vozidla službou PROVİN ani garanci prověření originality identifikačních znaků vozidla službou VİNTEST. Více o těchto službách na www.cebia.cz. Cebia upozorňuje, že veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Cebia, spol. s r.o.
BB Centrum, budova Alpha
Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4
Tel.: 222 207 207
IČ - 18628443, DIČ - CZ18628443

SLUŽBY PRO KOMPLETNÍ PROVĚŘENÍ TOHOTO VOZIDLA

ZJISTĚTE DALŠÍ INFORMACE Z HISTORIE-50% SLEVA

Kontrola stavu tachometru,
servisních záznamů, poškození

www.zkontrolujsiauto.cz/cr/CR-L582-21-0008525/327C



PROVĚŘTE SI PŮVOD DOVEZENÉHO VOZU

Kontrola odcizení, registrace
a odhlášení vozidla v zahraničí

www.cebia.cz/PROVIN



DOPORUČUJEME FYZICKOU KONTROLU VOZU

Kontrola originality VIN a štítků

www.cebia.cz/VINTEST

